

AERA/AERSCO
500 Coventry Lane, Suite 180
Crystal Lake IL 60014
Phone:815-526-7610
"YOUR SOURCE OF INFORMATION"

TECHNICAL BULLETIN		
	October 2010 TB 2545	

BT 2545

Golpe En El Motor/Ruido De Puntería En
Motores GM 4.8, & 6.0L VIN V, U & K 2007-2009

El Departamento Técnico de AERA ofrece la siguiente información acerca de un golpe en el motor /ruido de sonaja en los motores GM 4.8 y 6.0L VIN V U y K 2004-2009. Este ruido es más notorio en ralentí y predomina bajo aceleración.

Para diagnosticar el sonido, use Chassis ears o un estetoscopio para determinar si el ruido proviene desde la campana, si el origen de este ruido es en la campana remueva la transmisión para ver si existen grietas en el volante Si existen grietas, cambie el volante con el conjunto de volante Parte #12621399.

Departamento Técnico De AERA

Modelo	Camión	Código	VIN V, U & K
Litros	4.8 & 6.0L	Año	2004-2009.

AERA proporciona estos datos, habiéndolos obtenido de las mejores fuentes de información y no asume ninguna responsabilidad por la precisión o exactitud de los mismos o por la interpretación o uso que se haga de este boletín. Los socios de AERA no están autorizados a reproducir o distribuir este material en cualquier forma, o hacerlos llegar a sus sucursales, divisiones o subsidiarias, etc. en un domicilio diferente.

© Derechos de autor AERA 2006



Referencia:	
--------------------	--